

High-Precision Digimatic Micrometer Head

Safety Precautions

To ensure operator safety, use this instrument in conformance with the directions and specifications given in this User Manual.

Export Control Compliance

The goods, technologies or software described herein may be subject to National or International, or Japanese Export Controls. To export directly or indirectly such matter without due approval from the appropriate authorities may therefore be a breach of export control regulations and the law.



Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

- This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. To reduce the environmental impact of WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) and minimize the volume of WEEE entering landfills, please reuse and recycle.
- For further information, please contact your local dealer or distributors.



CAUTION

IMPORTANT

- Do not disassemble. Do not modify this instrument. It may damage the instrument.
- Do not use and store the micrometer head at sites where the temperature will change abruptly. Prior to use thermally stabilize the micrometer head sufficiently at room temperature.
- Do not store the micrometer head in a humid or dusty environment.
- Do not apply sudden shocks including a drop or excessive force to the micrometer.
- Wipe off dust, cutting chips, and moisture from the instrument after use.
- To clean the instrument, use a soft cloth soaked in a diluted neutral detergent. Do not use any organic solvent (Thinner, etc.). It may deform or damage the instrument.
- The spindle is designed so that it can not be removed from the inner sleeve. Do not move it past the upper limit of the measuring range. It may damage the instrument.
- Do not use an electric marking pen or other such devices on the micrometer head. It may damage the instrument.
- Keep away the Digimatic head/counter unit from a noise generating equipment. The signal cord of the head must be kept away from a noise source by more than 500 mm (20"). When extending the signal cord, a sealed cord should be used and the total length should be within 10m (32.8 feet).
- Turn off the power switch of the counter before disconnecting the signal cord. This is a precaution against the damage of electric circuit by shock.

Refer to the illustrations on the reverse side while reading this manual.

[1] Name of Each Part

- | | | |
|---------------|-----------|-----------------|
| 1. Spindle | 2. Stem | 3. Outer sleeve |
| 4. Thimble | 5. Handle | 6. Output plug |
| 7. Cord (2 m) | | |

[2] Setup

- A. Holder
C. Digimatic Micrometer Head
B. Stem
D. Load in the axis direction: 39.2 N max.
- Mount the Digimatic Head(s) on a measuring equipment such as a profile projector, toolmakers microscope, etc.
 - Make sure that the power switch of the counter is in OFF position. Plug in the signal cord of the micrometer head to the input receptacle of the counter.
 - Turn the power switch of the counter to ON and perform measurement after checking the setting of the counter.

CAUTION

- Fix the stem of the Digimatic Head(s) with a holder. Avoid a point-clamping with such as screw set normal to the stem this will adversely affect the smooth spindle movement.
- When used with a profile projector, the contacting force with the stage is usually applied to the contact point of the micrometer head. In this case, keep the load in the axis direction at 39.2 N or less.

[3] Specification

- Instrumental error (20℃)¹⁾: Wide range ±1 μm Narrow range ±0.5 μm
- Resolution (External counter): 0.0001 mm (Main unit resolution 0.002 mm)
- Measuring range: 25 mm
- Stem: Straight type
- Spindle: Rotating type, flat tip with carbide tip
- Zero switch: None
- Operation temperature: 5℃ to 40℃
- Storage temperature: -10℃ to 60℃

*1: Excluding the quantizing error ±1 count.

[4] Electric Specifications

- Output signals: Two output signals, A and B different in phase by 90°.
 - Detector clockwise rotation: B-phase lags by 90° than A-phase when the thimble rotates in clockwise
 - Detector counter-clockwise rotation: B-phase leads by 90° than A-phase when the thimble rotates in counter-clockwise
- Maximum response speed: 5 mm/sec
- Output connector connection chart (Output plug: RM12BPE-6PH)
 - Power supply + 5V
 - A-phase output signal
 - B-phase output signal
 -
 - GND
 - Shield

[5] Accessories (Option)

1. Counter				
No.	Model No.	Axis	ZEROSET	PRESET
174-173	KA-12	1 or 2	○	○

2. Accessories for counter (Option)

No.	Product name
09AAA207	Adapter

[6] Set value for KA counter when Adapter (No.09AAA207) is connected

Parameter No.	Function	Data
50	Count direction	0/1
91	Resolution	0
92	Decimal point position	4
93	Number of divisions	0
94	Detection factor	0
95	Digit shift	0

Set zero for Parameter No.13 when the 2-axis counter is used as a 1-axis counter.

Parameter No.	Function	Data
13	Specifying the number of axes	0

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.Mitutoyo.co.jp

Testina micrometrica Digimatic di elevata precisione

Precauzioni di sicurezza

Per garantire la sicurezza dell'operatore, utilizzare gli strumenti in base alle direttive e alle specifiche indicate nel manuale dell'utente.

Conformità al controllo per l'esportazione

I beni, le tecnologie o i software descritti in questo documento possono essere soggetti ai controlli per l'esportazione nazionale o internazionale, o giapponesi. L'esportazione diretta o indiretta di questi oggetti senza la debita approvazione da parte delle autorità competenti può rappresentare perciò una violazione delle leggi sul controllo dell'esportazione.



Smaltimento di dispositivi elettrici ed elettronici usati (vigente nell'Unione Europea e in altri paesi europei dotati di sistema di raccolta diversi)

- Questo simbolo, presente sul prodotto o sul suo imballaggio, indica che il prodotto non può essere trattato come un rifiuto domestico indifferenziato. Riutilizzare e riciclare per ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) e ridurre al minimo il volume occupato da tali rifiuti nelle discariche.
- Rivolgersi al proprio concessionario o distributore locale per ulteriori informazioni.



ATTENZIONE

- L'estremità della punta di contatto su questa testina micrometrica è affilata. Maneggiare con cura in modo da non graffiarsi.

- IMPORTANTE**
- Non smontare. Non modificare lo strumento. Si potrebbe danneggiare.
 - Non utilizzare né riporre la testina micrometrica in luoghi dove la temperatura varia bruscamente. Prima dell'utilizzo, stabilizzare a temperatura ambiente la testina micrometrica.
 - Non conservare la testina micrometrica in un ambiente umido o polveroso.
 - Evitare colpi improvvisi, come una caduta. Non applicare eccessiva forza alla testina.
 - Dopo l'utilizzo, eliminare polvere, trucioli e condensa dallo strumento.
 - Per pulire lo strumento, utilizzare un panno morbido imbevuto di detergente neutro diluito. Non utilizzare solventi organici (diluenti, ecc.). Ciò potrebbe danneggiare lo strumento.
 - L'asta di misurazione è progettata in modo che non possa essere rimossa dalla testina. Non muoverla oltre il limite superiore dell'intervallo di misurazione. Si potrebbe danneggiare lo strumento.
 - Non usare pennine per marcatore elettriche o altri apparecchi simili sulla testina micrometrica. Si potrebbe danneggiare lo strumento.
 - Tenere la testina Digimatic lontano da apparecchiature che generano disturbi elettrici. Il cavo di uscita dati deve essere tenuto lontano almeno 500 mm da fonti di disturbo elettriche. Nel caso si usi una prolunga, utilizzare un cavo schermato. La lunghezza totale del cavo non deve superare i 10 m.
 - Spegnere l'interruttore sul contatore prima di staccare il cavo del segnale. Questa è una precauzione contro eventuali danni al circuito elettrico a causa di sbalzi di tensione.
 - Non usare pennine per marcatore elettriche o altri apparecchi simili sulla testina micrometrica. Si potrebbe danneggiare lo strumento.
 - Tenere la testina Digimatic lontano da apparecchiature che generano disturbi elettrici. Il cavo di uscita dati deve essere tenuto lontano almeno 500 mm da fonti di disturbo elettriche. Nel caso si usi una prolunga, utilizzare un cavo schermato. La lunghezza totale del cavo non deve superare i 10 m.
 - Spegnere l'interruttore sul contatore prima di staccare il cavo del segnale. Questa è una precauzione contro eventuali danni al circuito elettrico a causa di sbalzi di tensione.
 - Non usare pennine per marcatore elettriche o altri apparecchi simili sulla testina micrometrica. Si potrebbe danneggiare lo strumento.
 - Tenere la testina Digimatic lontano da apparecchiature che generano disturbi elettrici. Il cavo di uscita dati deve essere tenuto lontano almeno 500 mm da fonti di disturbo elettriche. Nel caso si usi una prolunga, utilizzare un cavo schermato. La lunghezza totale del cavo non deve superare i 10 m.
 - Spegnere l'interruttore sul contatore prima di staccare il cavo del segnale. Questa è una precauzione contro eventuali danni al circuito elettrico a causa di sbalzi di tensione.

Refer to the illustrations on the reverse side while reading this manual.

[1] Descrizione dei singoli componenti

- | | | |
|------------------------|----------------|----------------------|
| 1. Asta di misurazione | 2. Gambo | 3. Manicotto esterno |
| 4. Tamburo | 5. Impugnatura | 6. Uscita dati |
| 7. Cavo (2 m) | | |

[2] Regolazione

- A. Sostegno di fissaggio
C. Testina micrometrica Digimatic
B. Gambo
D. Carico in direzione assiale: max. 39.2 N
- Installare la(e) testina(e) Digimatic sull'apparecchiatura di misurazione come, ad esempio, proiettori di profili, microscopi, ecc.
 - Assicurarsi che l'interruttore elettrico del contatore sia regolato su OFF. Inserire il cavo per uscita dati sulla presa di ingresso del display.
 - Premere il tasto ON ed effettuare la misurazione.

ATTENZIONE

- Fissare il gambo della(e) testina(e) Digimatic al sostegno di fissaggio. Evitare il serraggio solo su di un punto, come ad esempio nel caso di una vite perpendicolare al gambo, perché ciò impedisce il movimento scorrevole dell'asta di misurazione.
- Nel caso di utilizzo con un proiettore di profili, la forza di contatto con il supporto è in genere applicata al punto di contatto della testina micrometrica. In questo caso, tenere il carico nella direzione assiale non oltre i 39.2 N.

[3] Specifica

- Instrumentfel (20℃)¹⁾: Hela området ±1 μm Närområde ±0.5 μm
- Upplösning (extern räknare): 0.0001 mm (Huvudenhet upplösning 0.002 mm)
- Måttintervall: 25 mm
- Insåppningsskaf: Rak typ
- Spindel: Roterande, flat spets med karbidspets
- Nollbrytare: Ingen
- Användningstemperatur: 5°C till 40°C
- Förvaringstemperatur: -10°C till 60°C

*1: Exklusive kvantiseringsfel ±1 siffr.

[4] Dati tecnici elettrici

- Segnali di uscita: Due segnali di uscita, A e B sfasati a 90°.
 - Rotazione oraria dell'encoder: Ritardo di fase B a 90° rispetto alla fase A quando il tamburo ruota in senso orario
 - Rotazione antioraria dell'encoder: Anticipo di fase B a 90° rispetto alla fase A quando il tamburo ruota in senso antiorario
- Velocità massima di risposta: 5 mm/sec
- Schema di collegamento del connettore di uscita (connettori modi: RM12BPE-6PH)
 - Alimentazione elettrica + 5V
 - Segnale uscita fase A
 - Segnale uscita fase B
 -
 - GND
 - Schematura

[5] Accessori (optional)

1. Visualizzatore				
N.	Modello	N. assi	ZEROSET	PRESET
174-173	KA-12	1 o 2	○	○

2. Accessori per il visualizzatore (optional)

N.	Nome prodotto
09AAA207	Adattatore per riga

[6] Settare i parametri del visualizzatore KA quando è collegato ad una riga (N.09AAA207)

N. parametro	Funzione	Dati
50	Direzione conteggio	0/1
91	Risoluzione	0
92	Antal divisioner	4
93	Posizione virgola decimale	4
92	Numero di divisioni	0
94	Fattore di rilevamento	0
95	Spostamento cifre	0

Specificare zero per il parametro N. 13 quando è utilizzato il visualizzatore a 2 assi come visualizzatore KA ad 1 asse.

N. parametro	Funzione	Dati
13	Specificare il numero di assi Stampato in Giappone	0

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.Mitutoyo.co.jp

Digimatic högprecisionsmikrometerhuvud

Säkerhetsåtgärder

För att garantera användarens säkerhet ska det här instrumentet användas i enlighet med anvisningarna och specifikationerna i denna användarhandbok.

Uppfyllelse av exportkontrollen

Produkterna, teknikerna eller programvaran som beskrivs i denna handbok kan vara föremål för nationella, internationella eller japanska exportkontroller. Att direkt eller indirekt exportera sådant gods utan tillstånd från rätt myndigheter kan därför innebära ett brott mot regleringr för exportkontroll och mot lagen.



Kassering av gammal elektrisk & elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingsystem)

- Denna symbol på produkten eller dess paketering innebär att denna produkt inte får hanteras som hushållsavfall. För att minska miljöpåverkan genom WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, dvs. kasserad elektrisk och elektronisk utrustning) och minska volymen av WEEE på sopplatser ska man se till att återanvända och återvinna.
- För ytterligare information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller distributör.



VARNING FÖRSIKTIGHET

- Kanten av kontaktpunkten är vass på det här mikrometerhuvudet. Hantera det försiktigt så att du inte river dig.

- VIKTIGT**
- Får inte demonteras. Gör inga ändringar av det här instrumentet. De kan skada instrumentet.
 - Mikrometerhuvudet får inte användas och förvaras på platser med risk för plötsliga temperaturändringar. Innan man använder mikrometerhuvudet ska man genomföra adekvat termisk stabilisering vid rumstemperatur.
 - Mikrometerhuvudet får inte förvaras i en fuktigt eller dammig miljö.
 - Utsätt inte mikrometern för plötslig påfrestning genom att t.ex. tappa den eller utsätta den för överdriven kraft.
 - Torka av damm, skräp och fukt från instrumentet efter användning.
 - För att rengöra instrumentet, använd en mjuk trasa doppad i utspätt neutralt rengöringsmedel. Använd ingen organisk lösning (thinner etc.). De kan deformera eller skada instrumentet.
 - Spindeln är utformad så att den inte kan tas bort från den inre hylsan. För den inre förbi mätintervallets övre gräns. Det kan skada instrumentet.
 - Använd ingen elektrisk märkpena eller liknande föremål på mikrometerhuvudet. Det kan skada instrumentet.
 - Håll Digimatic-huvudet/räkneenheten borta från utrustning som kan orsaka störningsström. Huvudets signalkabel ska hållas på mer än 500 mm (20") avstånd från störningskällan. När man förlänger signalkabeln ska man använda en kapslad kabel och den totala längden ska vara inom 10 m (32.8 fot).
 - Så av räknarens strömbrytare innan du drar ut signalkabeln. Detta är en säkerhetsåtgärd för att skydda elektriska kretsar från stötar.

Observera illustrationerna till vänster medan du läser den här handboken.

[1] Delarnas benämning

- | | | |
|----------------|--------------------|----------------|
| 1. Spindel | 2. Insåppningsskaf | 3. Yttre hylsa |
| 4. Måtttrumma | 5. Handtag | 6. Utdataplugg |
| 7. Kabel (2 m) | | |

[2] Montering

- A. Hållare
C. Digimatic mikrometerhuvud
B. Insåppningsskaf
D. Belastning i axelriktningen: 39.2 N max.
- Montera Digimatic-huvudet/huvudena på mätutrustning såsom profilprojektor, mikroskop etc.
 - Se till att räknarens strömbrytare står i läget FRÅN (OFF). Anslut mikrometerhuvudets signalkabel till uttaget på räknaren.
 - Sätt räknarens strömbrytare i läget TILL (ON) och genomför en mätning efter att ha kontrollerat räknarens inställning.

VI DTAG FÖRSIKTIGHET

- Fäst insåppningsskafet på Digimatic-huvudet/huvudena i en hållare. Undvik punktpänning med t.ex. skruv i normalt läge mot insåppningsskafet. Detta påverkar spindelns jämna rörelser negativt.
- Vid användning med profilprojektor ska kontaktkraften med huset vanligen appliceras på mikrometerhuvudets kontaktpunkt. I detta fall ska man se till att belastningen i axelriktningen är 39.2 N eller mindre.

[3] Specification

- Instrumentfel (20℃)¹⁾: Hela området ±1 μm Närområde ±0.5 μm
- Upplösning (extern räknare): 0.0001 mm (Huvudenhet upplösning 0.002 mm)
- Måttintervall: 25 mm
- Insåppningsskaf: Rak typ
- Spindel: Roterande, flat spets med karbidspets
- Nollbrytare: Ingen
- Användningstemperatur: 5°C till 40°C
- Förvaringstemperatur: -10°C till 60°C

*1: Exklusive kvantiseringsfel ±1 siffr.

[4] Elektriska specifikationer

- Utsignaler: Två utsignaler, A och B, med 90° fasskillnad.
 - Detektor medurs rotation: B-fasen ligger efter med 90° jämfört med A-fasen när mättrumman roterar medurs
 - Detektor moturs rotation: B-fasen ligger före med 90° jämfört med A-fasen när mättrumman roterar moturs
- Max. svarshastighet: 5 mm/sek.
- Diagram anslutning utdata (utdataplugg: RM12BPE-6PH)
 - Strömförsörjning + 5V
 - A-fas utsignal
 - B-fas utsignal
 -
 - GND
 - Skärm

[5] Tillbehör (tillval)

1. Räknare				
Nr	Modellnr	Axel	ZEROSET	PRESET
174-173	KA-12	1 eller 2	○	○

2. Tillbehör för räknare (tillval)

Nr	Produktnamn
09AAA207	Adapter

[6] Ställ in värdet för KA-räknaren när adaptern (nr 09AAA207) är ansluten

Parameter Nr	Funktion	Data
50	Räkna riktning	0/1
91	Upplösning	0
92	Decimalkom flak	4
93	Antal divisioner	0
94	Detektions faktor	0
95	Siffer skift	0

Ställ in noll för parameter nr 1 3 när 2-axelräknaren används som 1-axelräknare.

Parameter Nr	Funktion	Data
13	Specificerar antalet axlar	0

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.Mitutoyo.co.jp

고정밀도 디지털 마이크로미터 헤드

안전에 관한 주의 사항

상품의 사용에 대해서는 계재된 사항, 기능, 사용상의 주의 사항하여 주십시오. 그 이외의 방법으로 사용하될 안전을 해할 가능 성이 있습니다 .

수출규제에 관한 주의사항

고객에서 적장점적으로 일본 또는 고객된 본국의 법률 및 모든 상품의 수출·제수출에 관한 기타 국제협정에 위반하는 행위를 하지 않겠다는 확약에 고객님께서 합력하시는 것으로 간주합니다 .



분별 처리를 하고 있는 EU (유럽) 제국에서 전기·전자 기기의 폐기 시 주의

- 상품 또는 포장에 인쇄된 이 심볼 마크는 EU 제국에서 본 상품을 폐기 시 일반가정 쓰레기와 함께 버리지 않도록 하기 위한 것입니다 . WEEE(폐 전기 전자 기기) 를 토양에 매립하는 양을 줄여 환경에 대한 영향을 줄이기 위한 상품의 재이용과 재활용에 협력해 주십시오 .
- 처리 방법에 관한 보다 자세한 내용은 구입하신 가까운 소매점이나 대리점에 문의해 주십시오 .



주의

- 본 기기의 측정면은 예리하게 가공되어 있으므로 날카롭습니다 . 신체에 상처를 입지 않도록 취급에 주의하여 주십시오 .

중요

- 분해, 개조들을 하지 말아 주십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서의 사용, 보관은 피하여 주십시오. 또는, 사용전에 실온에 충분히 적응되도록 하여 주십시오.
- 습기가 전기기가 많은 장소에서 조금, 물등의 영향을 직접받는 장소 에서의 사용은 가끔씩 피하여 주십시오.
- 낙하등의 급격한 충격을 주거나, 과도한 힘을 가하지 말아 주십시오.
- 사용한 후에는 먼지, 부스러기 또는 습기를 제거하십시오.
- 보수를 하는 경우에는 부트러진 면으로 증상제재를 묻혀서 사용하여 주십시오. 유 기제를 (신나, 벤젠) 을 사용하면, 변형이나 고장의 원인이 됩니다.
- 스핀들은 베지하지 않는 구조로 되어 있습니다. 측정범위를 넘어서 전진 및 후퇴는 하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 전기 펜 등으로 본 기기에 번호 등을 기입하는 행위는 피하여 주십시오.
- 측정기기는 주변의 진동기 등에 의한 진전기를 발생원에서 멀리 떨어진 곳에서 사용해 주십시오. 하드의 출력 코드는 노이즈 발생원보다 50cm 이상 떨어져지게 해 주십시오. 입력 코드를 연결할 경우에는 실드선 선택에 주의해 주십시오. 코드 길이는 10m 이내로 해 주십시오.
- 카운터의 전원을 넣은 후에 레드 커넥터를 빼거나 끼우면 전기적 충격이 헤드 내부의 소자에 가해져 파손될 위험이 있으므로 커넥터를 빼거나 끼울 때에는 카운터의 전원을 반드시 꺼 주십시오.

아래의 내용을 배면 그림과 같이 참조하시 주십시오 .

[1] 각부의 명칭

- | | | |
|------------|--------|-----------|
| 1. 스핀들 | 2. 스템 | 3. 슬리브 |
| 4. 심볼 | 5. 손잡이 | 6. 출력 플러그 |
| 7. 코드 (2m) | | |

[2] 셋업

- A. 홀더
C. 디지털 마이크로미터 헤드
B. 스템
D. 측정할 내의 하중 :39.2N 이하
- 디지털 마이크로미터 헤드를 투영기 및 공구 현미경 등 사용하지는 측정기기에 설치해 주십시오.
 - 카운터의 전원이 OFF 로 되어 있는 것을 확인한 후에 마이크로미터 헤드의 출력 플러그를 카운터의 입력연결기 (리퍼지얼) 에 삽입합니다.
 - 카운터의 전원을 ON으로 하고 카운터 설정을 확인한 후 조정의 측정을 실시합니다.

주 기

- 디지털 마이크로미터 헤드는 스템부를 홀더로 고정합니다. 홀더는 그림과 같이 스템 홀딩부에 고정할필요 없이 가해지도록 하며, 국소적으로 힘이 가해지지 않도록 합니다 . (스핀들 작동의 원활함을 유지하기 위해)
- 투영기의 경우 통상적으로 마이크로미터 헤드의 측정자에 재질다와의 접촉력이 가해진 상태에서 사용하지만, 이 경우의 측정항 내하중은 39.2N 이하에서 사용해 주십시오.

[3] 사양

- 기기 오차 (20℃) ¹⁾: 넓음범위 ± 1 μ m 좁은범위 ± 0.5 μ m
- 최소 표시량 (외부 카운터): 0.0001mm (본체 눈금 0.002mm)
- 측정 범위: 25mm
- 스텝 형상: 스트레이트
- 스핀들: 회전식, 끝단은 평면 초정합급 텅 부착
- 세로 스위치: 없음
- 사용 온도 범위: 5℃ ～ 40℃
- 저장 온도 범위: -10℃ ～ 60℃

*1: 양자화오차 (± 1 카운트) 을 포함하지 않습니다.

[4] 전기적 사양

- 출력신호: 90° 위상차의 A 상 ,B 상 신호 출력
 - 검출기 시계 방향으로 회전: B 상은 A 상 보다 90° 위상 내려집니다 .
 - 검출기 시계 반대 방향으로 회전: B 상은 A 상 보다 90° 위상 앞섭니다 .
- 응답 속도: 5mm/sec
- 출력 커넥터 접속도 (출력 플러그: RM12BPE-6PH)
 - +5V 전원
 - A 상 출력신호
 - B 상 출력신호
 -
 - GND
 - 실드

[5] 부속품 (옵션)

코드No.	형식	속 수	제로 세트	프리 세트
174-173	KA-12	1축 또는 2축	○	○

2. 카운터의 부속품 (옵션)

부품 No.	품명
09AAA207	어댑터