




Handleiding 2116-FI



2116-4



FI-12



FI-13

2116-FI Borgset voor Fiat

Deze set gebruikt u voor werkzaamheden aan de distributieriem en voor tijdsafstelling.

De set is geschikt voor:

Fiat benzine motor, onderstaande types, motor codes 182 A4.000:

Brava 1,6 12 V & 16V, Bravo 1,6 12V & 16V, Coupe 2,0 16V & Turbo, Marea 1,6 16V, Marea Weekend 1,6 16V, Multipla 1,6 16V, Palio 1,6 16V, Stilo 1,6 16V, Tipo 2,0 16V.

FI-13 Tandriem spangereedschap. Dit gereedschap biedt de mogelijkheid om schroefdraad M8 en M10 te gebruiken, zoals wordt toegepast bij modellen vanaf 2000. Voor gebruik dient u de spanrol rijkelijk te oliën, anders draait u het spangereedschap kapot.

Als u de originele spanrol blijft gebruiken, maak deze dan schoon en smeer deze met olie om te voorkomen dat de spanrol gaat vast zitten.

Als u de spanrol vervangt door een nieuwe, dan kan deze dunner zijn dan de originele. Daardoor is het mogelijk dat de pen van **FI-13** contact maakt met de motor. Voorkom dit door de grote moer die de schroefdraad M8 of M10 vast houdt, te verstellen. Door verdraaien van deze grote moer komt de pen iets uit de spanrol en maakt geen contact meer met de motor.

Monteer nu borggereedschap **FI-12** met plaat A op de inlaat en plaat B op de uitlaat.

Zorg ervoor dat de 1^e zuiger in BDP (bovenste Dode Punt) staat. Hiervoor kunt u **TE-93-FI** gebruiken. Volg nu de instructies van het werkplaatshandboek.

Inhoud:

Midlock nummer	OEM nummer	omschrijving
2116-4	186 0771 000	vlieg wiel borggereedschap
FI-12	186 0874 000	nokkenas borggereedschap (A= inlaat, B= uitlaat)
FI-13	186 0876 000	tandriem spangereedschap

Hulpgereedschap::

Midlock nummer	OEM nummer	omschrijving
2306	186 0831 001	tand wiel tegenhoud gereedschap
TE-93-FI	186 0895 000	bovenste dode punt adapter 5 mm
TE-93-1		meetklok voor tijdsafstelling

Waarschuwing: voor alle aanwijzingen hierboven geldt dat u altijd eerst het werkplaatshandboek van de betreffende auto moet inzien voor specifieke instructies. Incorrecte tijdsafstelling kan motorschade veroorzaken, check dus altijd nogmaals de juiste tijdsafstelling nadat u ter controle de motor met de hand verdraaid heeft. Verwijder na gebruik al het gereedschap!