
Servicemededeling

PHILIPS NEDERLAND B.V. - EINDHOVEN
TECHNISCHE SERVICE

Ref. R 306

Type 22 RH 541

Datum november 1975

MOTIONAL FEED-BACK BOX

Het bestelnummer van de MFB luidspreker pos.26 moet zijn:
4822 240 50099 i.p.v. 4822 240 50092.



PHILIPS

Service mededeling

PHILIPS NEDERLAND B.V. - EINDHOVEN
TECHNISCHE SERVICE

Ref. R 328

Type 22RH541

Datum januari 1976

Onder stempeling PL01 zijn onderstaande wijzigingen ingevoerd.
C512 van 27 pF gewijzigd in 56 pF bestelnummer 4822 122 31074.
R610 en C517 toegevoegd. R610 en C517 waren reeds in de service-
documentatie verwerkt.

Correctie service-documentatie.

De waarden welke op de voorpagina staan bij de IN aansluitbus en
SK-C zijn onjuist. Deze moeten de waarden hebben welke in het
principeschema staan vermeld.



PHILIPS

Servicemededeling

PHILIPS NEDERLAND B.V. - EINDHOVEN
TECHNISCHE SERVICE

Ref. R 399

Type 22 RH 541

Datum december 1977

RADIO

Vanaf stempeling PL 02 wordt de
tweeter AD 0162/T8 toegepast.
Het bestelnummer luidt: 4822 240 70014

Vanaf stempeling PL 03 wordt de
tweeter AD 0140/T8 toegepast
Deze wordt geleverd onder bestelnummer
4822 240 70011



PHILIPS