

1300 Set veiligheids-veerspanners voor Mac Pherson veerpoten

Past op alle Mac Pherson veerpoten, die recht gemonteerd zijn. Speciale trapezium Acme schroefdraad maakt gebruik van pneumatisch aandraaien met een dopsleutel mogelijk. Voorzien van veiligheidsborgset die het gevreesde losspringen verhindert. Grootste breedte 90 mm, grootste lengte 307 mm.



De Mac Pherson veer kan snel en doeltreffend samengedrukt worden, waarna u de schokbreker, veer, veerpoot of veerschotels kunt vervangen.

De set met 2 veerspanners bestaat per veerspanner uit:

- 1 x **1300-1** spindel met aangezette moer
- 1 x **1300-2** schuifstuk met enkele haak
- 1 x **1300-3** schuifstuk met dubbele haak
- 2 x **1300-4** moer
- 2 x **1300-5** ring
- 2 x **1300-6** veiligheidsborghaak
- 2 x **1300-7** veiligheidsvleugelmoer
- 1 x **1300-8** veiligheidshouderplaat



Alle onderdelen zijn los leverbaar.

Handleiding set 1300 Mac Pherson veerspanners

Raadpleeg altijd eerst het werkplaatshandboek!

1. De draadspindel moet schoon zijn en goed ingevet.
2. Bevestig de veerspanners zo op de Mac Pherson veer, dat de enkele haak en de dubbele haak grip hebben op de laatste volledige veerwinding.
3. Controleer of de beide moeren correct onderin en bovenin het schuifstuk met dubbele haak zitten.
4. Draai de veerspanner handvast aan.
5. Belangrijk: bevestig nu de veiligheidsborgset om de enkele haak heen. Doe dit uit veiligheidsoverwegingen. Een veer kan vettig zijn. De veiligheidsborgset voorkomt wegspringen van de veerspanners. U bent zelf verantwoordelijk voor Uw eigen veiligheid, dus monteer de veiligheidsborgset!
6. Draai de 5/16" moeren van de veerspanners beurtelings en gelijkmatig in met een (pneumatische) dopsleutel. Meestal is circa 8 cm indraaien voldoende.
7. Verwijder eerst de bovenste stofkap van de Mac Pherson veerpoot, vervolgens de moer, veerzitting en veerschotel.
8. Verwijder nu de veer.
9. Montage gebeurt in omgekeerde volgorde. Let erop dat de alleruiterste veerwinding op de juiste plaats in de veerschotel terecht komt. Draai de 5/16" moeren beurtelings en gelijkmatig los. Demonteer dan de veiligheidsborgset en neem de veerspanners los.
10. Verwijder al het gebruikte gereedschap.

