

From: [Jaime Virquez](#)
To: [Pedro Trebbau Lopez](#); abetancourt@derwickassociates.com; [Edgard Romero](#); [JD Robinson](#); [Joaquin Mavares](#)
Cc: [alfonso rodriguez](#); [Julio Colina](#); [Carlos Lovera](#); [Ali Meza](#); [Jose Moreno](#)
Subject: RV: Jornada Domingo 16/05/10 Planta Guarenas I - EDC
Date: Monday, May 17, 2010 9:35:29 AM
Attachments: [Imagen 022.jpg](#)
[Imagen 023.jpg](#)
[Imagen 024.jpg](#)
[Imagen 015.jpg](#)
[Imagen 013.jpg](#)
[Imagen 011.jpg](#)
[Imagen 008.jpg](#)
Importance: High

Saludos estimados amigos de Derwick, quiero a través de este medio manifestar nuestra preocupación por las continuas violaciones a la normativa de seguridad, que personal de la obra están incurriendo en la realización de las actividades. Es importante recordarles que en ELECTRICIDAD DE CARACAS, la SEGURIDAD ES LO PRIMERO, por esta razón es inaceptable que a las sugerencias o recomendaciones de nuestra inspección se haga caso omiso.

En nuestro país, las leyes y regulaciones en seguridad son muy estrictas y su cumplimiento es de carácter obligatorio, nosotros como empresa contratante mantenemos una corresponsabilidad de cualquier situación que allí pudiera ocurrir y por eso seremos exigentes al momento de tomar cualquier acción, agradecería que ustedes hablen con el Sr JD Robinson, desconozco si en otros países donde él ha trabajado en este tipo de obra ha omitido los criterios de SEGURIDAD, pero en las instalaciones de la EDC todos nuestros trabajadores propios y contratados deben cumplir con esta norma.

En relación al planteamiento hecho por la inspección sobre el calzado utilizado por el Sr Henan Arp, aunque es un calzado de seguridad, NO ES ADECUADO para la actividad que está desarrollando por tal razón, ha debido aceptar la sugerencia de la inspección de utilizar un zapato adecuado y no asumir una posición de omisión a nuestras sugerencias. Entendemos que la obra debe tener un plan de aceleración pero siempre cumpliendo con las leyes venezolanas.

Esperamos que ustedes tomen los correctivos para evitar en el futuro similares situaciones.

Si mas al respecto.

Atentamente
Jaime Virquez
Ext: 1701
Ofic. 502-17-01
Cel: 0412-247.31.74

De: Carlos Lovera [<mailto:carlos.lovera@vepica.com>]
Enviado el: Lunes, 17 de Mayo de 2010 06:55 a.m.

Para: Jaime Virguez

CC: Jose Moreno; Leobaldo Gamero; polanco.claudio@gmail.com; ali meza; Edgar Naveda

Asunto: RV: Jornada Domingo 16/05/10 Planta Guarenas I - EDC

Importancia: Alta

Buenos Días Jaime,

Anexo el correo enviado por Alí Meza con el resumen de la jornada del domingo 16/05/2010.

Saludos Cordiales,

Carlos Lovera.

De: ali meza

Enviado el: Domingo, 16 de Mayo de 2010 04:37 p.m.

Para: Carlos Lovera

CC: Manuel Bastardo; man.bastardo@gmail.com

Asunto: Jornada Domingo 16/05/10 Planta Guarenas I - EDC

Importancia: Alta

Buenas tardes Carlos.

Actividades realizadas durante el día de hoy domingo 16-05-2010:

1. Se continuó con la colocación de acero de refuerzo para la fundación de la turbina LM-6000 N° 2.
2. Se continuó con la colocación de encofrado para fundación de la turbina LM-6000 N° 1.
3. Se presentó un Acto de Indisciplina por parte del Sr. Herman Arp de DERWICK-PreComprimido, avalado en su totalidad por J. D. Robinson, ya que el Sr. Herman Arp estaba trabajando sin las botas de seguridad sobre el acero de refuerzo en el replanteo de los pernos de anclaje del escape de la turbina. Nuestra Inspección alertó al Sr. Herman Arp a colocarse las botas de seguridad o a suspender el trabajo y se negó rotundamente. J. D. Robinson emitió instrucciones expresas para que el Sr. Herman Arp continuara el trabajo bajo las condiciones inseguras anteriormente descritas. Se anexan imágenes 011 y 008.

Motivado a este Acto de Indisciplina, se sugiere a la EDC presentar amonestación y exhortación a la empresa DERWICK para evitar situaciones que violen las Normas y Leyes Nacionales e Internacionales, en lo referente a Seguridad, Higiene y Ambiente.

4. Personal en Obra:

- Personal Directo DERWICK: 44
- Personal Indirecto DERWICK: 18
- Supervisión e Inspección VEPICA: 3

Se anexan fotografías alusivas a las actividades ejecutadas en el día de hoy
domingo16-05-2.010.

Saludos,

Ali Ramón Meza Cancines

Este Correo Electronico es confidencial y puede ser protegido a traves de mecanismos legales. Si usted no es el destinatario de este mensaje o si lo recibio por error, usted no debe copiarlo, retransmitirlo, utilizarlo o divulgar su contenido. Debe regresarlo a su remitente de inmediato y borrar la copia de su sistema. Los correos electronicos en Internet no son necesariamente seguros. La empresa no acepta responsabilidad por cambios hechos a este mensaje posteriores a su envio. ----- This email is confidential and may be protected by legal privilege. If you are not the intended recipient you should not copy it, re-transmit it, use it or disclose its contents, but should return it to the sender immediately and delete your copy from your system. Internet e-mails are not necessarily secure. The company does not accept responsibility for changes made to this message after it was sent.

"Este contenido es confidencial y de interes exclusivo para la C.A. La Electricidad de Caracas y sus empresas filiales, por lo tanto, se permite usar copiar o distribuir el mismo solo a personas autorizadas. Si recibe este correo por error, por favor destruyalo y notifique al remitente. Eventualmente, los correos pueden ser interceptados o alterados, llegar con demora o incompletos, al respecto C.A. La Electricidad de Caracas no se hace responsable por los errores, defectos u omisiones que pudieran afectar al mensaje original."

"This content is confidential and just concern to C.A. La Electricidad de Caracas and subsidiary enterprises. Therefore, authorized personnel may copy, distribute or used it. If you received this e-mail by misconception, please destroy it and notify to the sender immediately. The e-mails can be intercepted or altered, be delayed or incomplete, on the matter La Electricidad de Caracas is released by typos, oversight or mistakes affecting to the original message."