

Colón, 21 de Septiembre de 2009

GENA-PES-054-09

Señor  
**PROENERGY SERVICES PANAMA**  
Atn. Steve Yates  
Ciudad.

**ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIALES**

Por medio de la presente le solicito del siguiente material:

- SISTEMA LUBRICACION U-300

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	SISTEMA
1	EMPAQUE FLEXITALICO DE 1/2x150PSI	10	SIST. LUBRICACION U-300
2	EMPAQUE FLEXITALICO DE 1/2x300PSI	10	SIST. LUBRICACION U-300
3	EMPAQUE FLEXITALICO DE 3/4x150PSI	10	SIST. LUBRICACION U-300
4	EMPAQUE FLEXITALICO DE 3/4x300PSI	10	SIST. LUBRICACION U-300
5	EMPAQUE FLEXITALICO DE 1x150PSI	10	SIST. LUBRICACION U-300
6	EMPAQUE FLEXITALICO DE 1x300PSI	10	SIST. LUBRICACION U-300
7	EMPAQUE FLEXITALICO DE 1 1/2x150PSI	20	SIST. LUBRICACION U-300
8	EMPAQUE FLEXITALICO DE 1 1/2x300PSI	10	SIST. LUBRICACION U-300
9	EMPAQUE FLEXITALICO 1 1/2x600 PSI	10	SIST. LUBRICACION U-300
10	EMPAQUE FLEXITALICO 2"x150PSI	20	SIST. LUBRICACION U-300
11	EMPAQUE FLEXITALICO 2 1/2x150PSI	10	SIST. LUBRICACION U-300
12	EMPAQUE FLEXITALICO DE 2"x300PSI	20	SIST. LUBRICACION U-300
13	EMPAQUE FLEXITALICO DE 2 1/2x300PSI	10	SIST. LUBRICACION U-300
14	EMPAQUE FLEXITALICO DE 3"x150PSI	20	SIST. LUBRICACION U-300
15	EMPAQUE FLEXITALICO DE 3"x600PSI	10	SIST. LUBRICACION U-300
16	EMPAQUE FLEXITALICO DE 4"x150PSI	30	SIST. LUBRICACION U-300
17	EMPAQUE FLEXITALICO DE 5"x150PSI	10	SIST. LUBRICACION U-300
18	CODOS EN ACERO AL CARB. A 90° DE 2"	6	SIST. LUBRICACION U-300
19	CODOS EN ACERO AL CARB. A 90° DE 2 ½"	6	SIST. LUBRICACION U-300
20	CODOS EN ACERO AL CARB. A 90° DE 3"	6	SIST. LUBRICACION U-300
21	CODOS EN ACERO AL CARB. A 90° DE 4"	6	SIST. LUBRICACION U-300
22	LAMINA DE EMPAQUE 1/16	1	SIST. LUBRICACION U-300
23	LAMINA DE EMPAQUE 1/8	1	SIST. LUBRICACION U-300
24	ESPARRAGOS EN ACERO AL CARB.	100	SIST. LUBRICACION U-300

Dirección Provisional: Torre Terramar 1000, San Francisco. Panamá, República de Panamá  
Teléfonos: (507)201-7536 ó 6675-7198

Calle 7 No. 39 – 215 Medellín, República de Colombia  
Teléfono: (57) 4 268-2864 Fax: (57) 4 3123479

RECIBIDO 21 SEP 2009



# GENA

Generadora del Atlántico S.A

	5/8x3 1/2		
25	ESPARRAGOS EN ACERO AL CARB. 5/8x4 1/2	50	SIST. LUBRICACION U-300
26	ESPARRAGOS EN ACERO AL CARB. 5/8x5 1/2	50	SIST. LUBRICACION U-300
27	ESPARRAGOS EN ACERO AL CARB. 3/4x4 1/2	50	SIST. LUBRICACION U-300
28	ESPARRAGOS EN ACERO AL CARB. 3/4x4	50	SIST. LUBRICACION U-300
29	TORNILLOS GRADO 8 ACERO AL CARB. 5/8x1 1/2	100	SIST. LUBRICACION U-300
30	TORNILLOS GRADO 8 ACERO AL CARB. 5/8x2 1/2	50	SIST. LUBRICACION U-300
31	TORNILLOS GRADO 8 ACERO AL CARB. 5/8x3 1/2	50	SIST. LUBRICACION U-300
32	BRIDAS 4 HUECOS EN ACERO AL CARB. 2x150PSI	6	SIST. LUBRICACION U-300
33	BRIDAS 4 HUECOS EN ACERO AL CARB. 3x150PSI	8	SIST. LUBRICACION U-300
34	BRIDAS 4 HUECOS EN ACERO AL CARB. 4x150PSI	8	SIST. LUBRICACION U-300
35	BRIDAS 4 HUECOS EN ACERO AL CARB. 8x150PSI	4	SIST. LUBRICACION U-300
36	UNIONES UNIVERSALES EN ACERO AL CARB. 1/2	6	SIST. LUBRICACION U-300
37	UNIONES UNIVERSALES EN ACERO AL CARB. 3/4	6	SIST. LUBRICACION U-300
38	UNIONES UNIVERSALES EN ACERO AL CARB. 1"	4	SIST. LUBRICACION U-300
39	UNIONES UNIVERSALES EN ACERO AL CARB. 2"	4	SIST. LUBRICACION U-300

Agradezco por anticipado su amable atención.

Cordialmente,

  
Ing. Juan Manuel Gómez  
Director de Proyecto  
Copia: archivo de correspondencia

---

Dirección Provisional: Torre Terramar 1000, San Francisco. Panamá, República de Panamá  
Teléfonos: (507)201-7536 ó 6675-7198

Calle 7 No. 39 – 215 Medellín, República de Colombia  
Teléfono: (57) 4 268-2864 Fax: (57) 4 3123479